

TREBITT OLJEBEIS

DESCRIPTION	Lasure transparente teintée pour utilisation extérieure.	
APPLICATION	TREBITT OLJEBEIS est une lasure filmogène transparente teintée pour l'extérieur à base de résine alkyde. L'excellente pénétration dans le support assure une bonne adhérence. Le produit est extrêmement résistant aux intempéries et contient des ingrédients spéciaux qui empêchent le développement des moisissures et des algues. TREBITT OLJEBEIS est un système monopot, aucun primaire n'est requis.	
CARACTERISTIQUES CLES	▪ Extrêmement résistant aux intempéries et hydrofuge ▪ Possède d'excellentes qualités d'imprégnation et offre une protection efficace contre la dégradation du bois et les champignons. ▪ Disponible en plusieurs couleurs transparentes.	
COULEURS	Couleurs transparentes via le nuancier spécial Trebitt Oljebeis TREBITT OLJEBEIS doit toujours être teinté avant utilisation.	
BRILLANCE	Satin	
EMBALLAGE	0,75 et 5 litres	
DONNEES TECHNIQUES	Type	Alkyde
	Matières sèches en volume	54 ± 2 volume%
	Poids spécifique	0,91 – 0,94 g/cm ³
	Point éclair	> 63°
	Séchage à 23°C / 50% HR	Le temps de séchage dépend toujours de la température, de l'humidité, de la ventilation et de l'épaisseur de la couche appliquée. Une humidité élevée et des températures basses ont une influence négative sur le séchage.
	Hors poussière	Après environ 12 heures
	Recouvrable	Après environ 24 heures
	Stockage	Transporter et stocker à l'abri du gel
	C.O.V. (composants organiques volatils)	Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / e): 400 g / l (2010). Ce produit contient au maximum 400 g / l de COV.
TRAITEMENT	Rendement	6 - 10 m ² par litre (en fonction du support)
	Epaisseur recommandée du film humide	Environ 70-90 micromètres par couche
	Epaisseur recommandée du film sec	Environ 40-50 micromètres par couche
	Méthodes d'application	Brosse, rouleau ou pistolet
	Nettoyage / Dilution	White Spirit
	Humidité du bois	Maximum 18%
	Température de traitement	Minimum 5°C

TREBITT OLJEBEIS

MANUEL D'UTILISATION

Préparation

- La surface doit être propre, sèche et saine.
- Éliminer la saleté, la poussière, si nécessaire par lavage. Puis poncer le tout.
- Éliminer toutes les moisissures, algues et mousses avec JOTUN KRAFTVASK. Rincer ensuite abondamment à l'eau et laisser sécher.
- Ne pas appliquer ce produit s'il y a un risque de condensation ou de pluie dans le temps de séchage spécifié.
- Si la surface est endommagée, elle doit être réparée en ponçant ou en utilisant une brosse en fil de cuivre. Pour les couches de peinture transparentes très endommagées, il est recommandé de les éliminer par ponçage/raclage ou décapage.
- Enlever l'excès de résine au préalable (nettoyage avec acétone et/ou alcool).
- Les boiseries neuves qui ont été exposées à l'air libre sans traitement pendant plus de six semaines doivent être soigneusement nettoyées par ponçage ou à l'aide d'une brosse en fil de cuivre. Il en va de même pour la menuiserie dont l'ancienne couche protectrice est détériorée ou altérée par les intempéries.
- Si nécessaire, réparez les fissures et les trous avec un produit adapté.

Pour obtenir les meilleurs résultats, le bois neuf doit être traité le plus tôt possible. Le bois ne doit donc jamais être exposé à l'air libre sans traitement pendant plus de six semaines environ.

Mise en oeuvre

- Diluer TREBITT OLJEBEIS avec 10% de White Spirit pour une meilleure pénétration et éviter des couches trop épaisses. Ne pas diluer peut affecter négativement le temps de séchage. Pour une deuxième couche et les suivantes, la couche précédente ne doit plus être collante avant de continuer avec la finition.
- Appliquer 2-3 couches de TREBITT OLJEBEIS sur bois neuf, nu et imprégné. Appliquer 1 à 2 couches sur un bois préalablement traité.
- TREBITT OLJEBEIS peut être recouvert avec les produits de revêtement DEMIDEKK si cela est souhaité.

Entretien

Si TREBITT OLJEBEIS est utilisé comme système complet de lasure, traiter la surface comme décrit dans la préparation. Appliquer ensuite une ou deux couches de TREBITT OLJEBEIS.

TREBITT OLJEBEIS est un produit transparent teinté, l'aspect changera à chaque couche supplémentaire, il faut donc faire très attention à la démarcation des pièces lors de l'entretien et de la finition, sinon cela peut donner un aspect hétéroclite. Retoucher les zones remises à nu et réparées dans des zones bien définies, et dans la bonne couleur et épaisseur de couche.

Il est recommandé de laver la surface une fois par an en utilisant une combinaison de JOTUN KRAFTVASK et d'eau.

TREBITT OLJEBEIS

INFORMATIONS DE SECURITE

- Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation.
- Mélanger les boîtes avec des numéros de production différents pour éviter des différences de couleur ou de brillance.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée
- Le TREBITT OLJEBEIS est inflammable.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de sécurité (S.D.S).

Norway Coatings B.V. | Vaalmuiden 9 | 1046 BV AMSTERDAM | T: +31 (0) 88 450 5400 | E: info@norwaycoatings.nl | I: www.norwaycoatings.nl

Les données de cette fiche de documentation technique sont correctes au jour de sa publication. Nous nous réservons le droit de modifier ces données sans préavis. Notre responsabilité ne peut être engagée sur base des informations de cette fiche. Le client doit vérifier avec les moyens dont il dispose si les produits livrés sont adaptés à l'application envisagée. Lors de la publication d'une nouvelle version, l'ancienne fiche de documentation technique perd automatiquement sa validité.